

## Volvo

### General-specifications

<b>Id</b>	MK90014
<b>Zrobi?</b>	Volvo
<b>Rok</b>	2014
<b>Godziny pracy</b>	10.570
<b>Budowa</b>	?adowarka

### Technical-specifications

<b>Paliwo</b>	Diesel
<b>Transmisja</b>	Automatycznie
<b>Konfiguracja osi</b>	4x4
<b>Liczba osi</b>	2
<b>Moc kw</b>	220
<b>Moc</b>	299

### Opis

Uszkodzenia: brak

